

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

ARAÇ KİMLİK KARTI


Marka	BMW	Km	174.790
Model	X5 3.0D XDRIVE	Model Yılı	2007
Yakıt Türü	Dizel	Muayene Tarihi	
Şanzıman	Otomatik		

ARAÇ KONTROL

Tramer
Araçta 4 adet tutarsız hasar kaydı bulunmaktadır.
NOTLAR
Araç iç döşemelerinde deformeler mevcut. Far gruplarında sormalar mevcut. Araçta hafif dolu hasarı mevcut.
Sağ arka kapı , Sol arka çamurluk ve bagaj kapağında gamzeler mevcut. Aracın muhtelif yerlerinde çizikler mevcut.
Ön tampon köşelerinde sürtme ve boya atması mevcut.

2Plan Terminal

KAPORTA BOYA KONTROLÜ



Orijinal



Çizik



Boyalı



Ezik



Değişmiş



Derin Çizik



Darbe



Yarım Boyalı

Aracın Evrakları

Yedek Anahtar	Var	X Yok
Ruhsat	X Var	Yok
Avadanlık	Var	X Yok
Stepne	Var	X Yok